

HydrO2 Lite 使用法



HydrO2 Liteは簡易的な作業を必要とするディテイラーの方、またはお客様ご自身の毎回の洗車後のご使用に適しています。

高速、簡単、経済的、および長期的な「セルフクリーニング」効果をHydrO2 Liteはご提供いたします。

【使用方法】

※よく読んでご使用ください。

取り扱い上の注意

- ・パネルが高温になりやすい環境下での作業はお控えください。しっかりと換気設備の整った、影のある場所で必ず行ってください。
- ・本製品は、温度、湿度に非常に敏感です。温度、または湿度が高いほど早く硬化してしまいます。ムラやスジをのこなさいためにも、塗布後には間を空けずに拭き取り作業を行なって下さい。
- ・照明を利用することで、ムラや拭き残しを確認しやすくなります。また、拭き取りにはマイクロファイバータオルをご使用することを推奨しております。
- ・常に、製品付属の取扱説明書に従ってご使用ください。

表面の準備

塗布前に表面の準備を行うことを推奨しております。

この準備工程の有無により、コーティング効果の耐久性に影響が生じますのでご了承ください。

- ・車両表面を洗浄し、残留物がない状態にしてください。
- ・可能であれば研磨工程、コーティング済みの表面を準備できるとHydrO2 Liteの効果も比例して持続します。

作業工程

- 1 直射日光の環境下では使用せず、人工照明などがある環境下でご使用ください。
- 2 車を洗って下さい。表面に油分、残留物などの汚れがない状態を作り出して下さい。
- 3 被保護表面に直接を噴きかけて下さい。一度の散布で、最大でも車両の1/4の面積までにして下さい。一気に散布した場合、すぐに水で流せないため、効果が低減します。
- 4 散布後30秒以内に水で流して下さい。散布後早ければ早いほど、水流が強ければ強いほど好ましいです。
- 5 散布→洗い流しのステップを各セクション4~6回繰り返すことを推奨しています。
- 6 完了しましたら、乾燥した柔らかいタオルを使用し、残りが無いように完全に拭き取って下さい。