


פרטי הפרוקט והסיוור

שם הסייר:	איגור וישנסבסקי	ת.ז:	314361015	תאריך:	26/11/2018	שעה:	14:00
סייר נוסף:		ת.ז:		שם מנהל העבודה באתר:	לאוניד זגוריה	מס' עבודה:	239666
מס בניינים	2	שטח בנוי:	5400	שם היזם:	פרימק יזמות נדל"ן	ח.פ יזם:	513148478
נ"צ X:	158724	נ"צ Y:	592068	שם הקבלן:	בניה משקית	ח.פ. קבלן:	
גוש:	39857	חלקה:	90	עיר:	בקהלנות מע"מ	מספר:	
				רחוב:	נתיבות	א.ציבורי סמוך:	

ציון הפרויקט



קטגוריה	משקל בסיוור	ציון
סכנת נפילת אדם	35.4%	10.7%
סכנת התמוטטות	38.4%	35.2%
נפילת חפצים ופסולת מגובה	0.0%	0.0%
סיכויי שיוע	9.4%	9.4%
שימוש בציוד מגן	7.4%	7.4%
רמת ארגון אתר	9.4%	9.4%
סיכויי עבודה חמה	0.0%	0.0%
סה"כ	100%	72.1%

רמת בטיחות: בינונית

נתוני בניינים בזמן הסיוור

[illegible]

כלים טעוני בדיקה

מיקום באתר	כמות	תיאור
בניין 1	1	עגורן צריח
		פיגום ממוכן
		מעלית בניה
		כננת הרמה
		כמות הרמה
	1	סה"כ כלים באתר

תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר

מדובר בשני בנייני מגורים מעל 2 קומות מסחר של כ 1000 מ"ר לקומה רמת הבטיחות באתר בינונית, אין הקפדה על הסעיפיים של עבודה בגובה, המסוכנים ביותר

פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה

- | | |
|---|--|
| ☐ אין פעולה לביצוע | ☐ לשלוח מפקח לסיור המשך |
| ☐ לשלוח מכתב לקבלן להשלמת מידע | ☐ להוציא צו הפסקת עבודה |
| ☐ לשלוח עיצום כספי לאתר | ☐ |

דוח בטיחות

משרד העבודה - פיילוט

אחראי:

סטאטוס:

תקופת הדוח: כל הפרויקט


קטגוריות:

רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1

פרויקט:

סה"כ 10 נושאים שנבדקו

נושאים עפ"י קטגוריות



נושאים עפ"י ציון



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 (2)

📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 04/09/2019

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: קיום
גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 1



📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 04/09/2019

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על
גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון,
זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 1



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 04/09/2019

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

שימוש ברתמות בטיחות. - ליקוי ל: שימוש ברתמות בטיחות.

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 (2)

📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 04/09/2019

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) - ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים)

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 1



📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 04/09/2019

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 1



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 (2)

📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 04/09/2019

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

עמידה על משטחי עבודה מאולתרים - ליקוי ל: עמידה על משטחי עבודה מאולתרים

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 1



📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 04/09/2019

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות. - ליקוי ל: עמידת עובד ישירות על חלקי טפסות/ תבניות.

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 1



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 27/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

שימוש בקסדות מגן - ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 27/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

שימוש בנעלי עבודה - ליקוי ל: שימוש בנעלי עבודה

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 1



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 27/11/2018
📅 לטיפול עד: 27/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

גידור תקין, שער כניסה תקין - ליקוי ל: גידור תקין, שער
כניסה תקין

📍 רפיח ים בניין מס' 1 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 1



דוח בטיחות

משרד העבודה - פיילוט

אחראי:

סטאטוס:

תקופת הדוח: כל הפרויקט


קטגוריות:

רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1

פרויקט:

סה"כ 13 נושאים שנבדקו

נושאים עפ"י קטגוריות



נושאים עפ"י ציון



תקין
11

לא תקין
2

חלקי
0

נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 04/09/2019

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

עמידה על משטחי עבודה מאולתרים - ליקוי ל: עמידה על משטחי עבודה מאולתרים

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 (2)

📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 04/09/2019

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי


📌 **שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן - ליקוי ל: שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן**
📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2 עגורן 1



📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

📌 **שלטי ע.ע.ב. על גבי זרוע העגורן - ליקוי ל: שלטי ע.ע.ב. על גבי זרוע העגורן**
📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2 עגורן 1





נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 (2)

📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: קיום
גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2




📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על
גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון,
זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 (2)

📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) - ליקוי ל: קיום
גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים)

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2




📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור
(מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני
יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

פיגום זיזי - עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים - ליקוי ל: פיגום זיזי - עיגון זיזים לקוי, אורך משטח עבודה בפינת הבניין לקוי, מפתח בין זיזים

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2




📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות - ליקוי
ל: משטח אחסנה מבוטן ומפולס, קיום תמיכות לתבניות

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2




נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום לשונית אבטחה באונקל - ליקוי ל: קיום לשונית
אבטחה באונקל

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

שימוש בקסדות מגן - ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה - ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה
📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2



נושאי בטיחות רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 29/11/2018
📅 לטיפול עד: 29/11/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

גידור תקין, שער כניסה תקין - ליקוי ל: גידור תקין, שער
כניסה תקין

📍 רפיח ים בניין מס' 2 סיור 1 | הערת מיקום: בניין 2

