


Rada architektů města Liberec

Josef Smutný



České vysoké učení technické, Fakulta architektury




Spolek posluchačů architektury



1993

Olověný Dušan



Akademie výtvarných umění v Praze



1996

Rodinný dům s ordinací Strakonice



1997

Alena Šrámková / Emil Přikryl



1997

Volvo 245GL z roku 1982



1998

Nástavba sídla firmy Praha






1998


Domov důchodců Nebušice



Centrum Tábor, odměna poroty



Ambasáda Vilnius - soutěž



2000

Volvo 740 z roku 1987



2000

Interiér bytu Břevnov



Essaouira house Klimentka



Zlončice



2001

Prodejní stánek Nescafé Praha




2001

Volvo 760 z roku 1989





Postindustriální dům III. milénia, odměna poroty






PŮDORYS PŘÍZEMÍ



PŮDORYS PATRA



KONCEPTY






2002

Volvo láska modrá z roku 1997



Essaouira house Klimentka Praha



2005

Interiér firmy Interpromotion



2006

Volvo V70AWD nové z roku 2005



2007

Revitalizace interiéru baru České Budějovice



Obytná vila Bratislava



Soubor obytných domů Koliba, Bratislava



Přestavba vily Bratislava



2008

Anita house Bratislava



2009

Rekonstrukce rodinného domu, Bratislava




Gruzie, Mexico



Wake board hangár, Polsko



ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ




2011

Interiér kanceláře Apollo LED Praha



1:1 design office



Dětský pokoj a pracovna Praha 4




Studie nástavba rodinného domu Praha 8





Soubor rodinných domů Zlončice



Kaple pro pietní území Ležáky



Rekonstrukce podchodu Zlín, speciální odměna poroty




2011

Volvo V70 z roku 2002



2012

Praha - Londýn - Tbilisi



2012

Chateau Ždánice




Přednáška a veřejné představení členů Rady architektů města Liberec - TU Liberec - 23.4.2018

Chateau Ždánice interiér



2012

Kotyč house Slapy



ARCHITECTS' COUNCIL OF EUROPE



2013

Vila Klánovice



Rodinný dům Újezd



2013

Rodinný dům Újezd - interiér




Café bar Prosek




studie nástavby OD Uran Banco Česká Lípa



Realizace rekonstrukce bytu Praha 4



Obchodní centrum Praha 11




Revitalizace nábřeží Písek



2014


Nákupní centrum Brest, Bělorusko



Centrum města Milevska



Smuteční síň ve Valašském Meziříčí



KONCEPT ÚPRAVY HŘBITOVA
KVĚTINOVÁ LOUKA

BŘEZOVÝ HÁJ

HŘBITOVNÍ ZEĎ


OBJEKT POROSTLÝ VEGETACÍ

VÝHLED ZE HŘBITOVA
SOUČASNÝ STAV



NAVRHOVANÝ STAV




Studie bytového domu Liboc



Náhrobek Tisá



Rodinný dům Podivín



Obchodní centrum Ostravica



Úpravy rodinného domu Praha 4




2015

Česká Komora Architektů - V4



Přednáška a veřejné představení členů Rady architektů města Liberec - TU Liberec - 23.4.2018

Interiér veřejných prostor ČLA v Trutnově





1. vojenské mapování / 1764-1768



M 1:10 000

Centrum je fajn, ale nové satelity vôbec nefungujú spolu s mestom. Chyba parcelácie, radové domy?

Prechod

Prechod




M 1:10 000



Rodinný dům Ústí nad Labem





Činžovní dům Praha 1 - rekonstrukce fasády a restaurace




Studie interiéru RD Popovičky



Studie zahrady RD Popovičky





Veřejné prosotry Praha 11




Památník Jana Palacha ve Všetatech - soutěž




SCHEMA PROVOZU MENTÁLNÍ MAPA 1:100

SCHEMA REZŮ MÍSTNOSTI 1:200


SKICY REZŮ



Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí - soutěž




Nadstavba bytového domu Praha 2




2016

Návrh na posun kulturní památky, kapličky sv. Jezule, Strážnice



Revitalizace sídliště Kovářská



Volvo XC70 z roku 2014



Pivovar Rudník



NOVOBETONOVÉ PŘÍSTAVY - přístavy z doby kdy objekt sloužil pro JZD. Tyto přístavy je nutné zbrouskat, a tím obnovit přirozenou izolaci proti vodě, která proniká do objektu. Následně nechat objekt vysušit.

DRENÁŽNÍ SYSTÉM - nevhodnými stavebními zásahy a totálním zanedbáním odřítby byly znehodnoceny původní drenážní systémy. Je nutné obnovit systém odvodnění a oddělení budovy o celé šířce od zvalu. Hlavní je zajistit zatečení další vody do zdiva a zajistit přívodní provětrávání sklených prostor. Zdivo nechat ládně vyschnout. To bude při tomto stavu objektu trvat velmi dlouho.



LEŽÁCKÝ SKLEP - zdivo je z dvojitých cihel, pravidelně stoužlo jako tepelná izolace. Z čího je nutné odstranit nálety, sanovat a tím zabránit dalšímu náletu.

LEŽÁCKÝ SKLEP - střecha vykazuje známky porušení. Krov je nutné posoudit na dřevomorku, případně sanovat nebo vyměnit.

NÁSTUPY - nástupy je třeba odstranit a vyčistit tak prostor.

KANCELÁŘE - nově zrekonstruovaná část objektu, slouží jako kanceláře.



KROV STŘEDNÍHO OBJEKTU - do krovu zakládá, dřevo je napadené dřevomorkou. Je nutné krov staticky zpevnit a sejmout.

PROPADLÝ STŘECH - střešní zatečení vody je zde aktivní dřevomorka a propadá část střešní a ležácký prostor střešní. Je nutné zpevnit část střešní, sanovat trávy, a ležádky odstranit nálet a nechat objekt vysušit.

KROV RENESANČNÍHO OBJEKTU - do krovu zakládá, dřevo je napadené dřevomorkou. Je nutné krov staticky zpevnit a sejmout. Zpevnit stabilitu hlavního střešní zatečení objektu a vyčistit. Následně nechat pořídně vysušit.

KANCELÁŘE - nově zrekonstruovaná část objektu, slouží jako kanceláře.



KOMÍN - vrchol část komínu je nahrazen - komínové zdivo je nutné vysušovat, oca vrcholů 20 vlnů odbourat a znovu postavit tuto nejvyšší vyčnívající část, podrobněji řešení až v druhé etapě záchrany.

ZRÍCENÁ ČÁST - v této části byly v minulosti odřizovány trámy, které následně způsobily zřícení střechy. Tuto část je nutné staticky posoudit, zpevnit, zavržit a vyčistit od náletů a sít. Zaplachtovat a nechat vyschnout.

DRENÁŽNÍ SYSTÉM - nevhodnými stavebními zásahy a totálním zanedbáním odřítby byly znehodnoceny původní drenážní systémy podívanu. Je nutné obnovit systém odvodnění a oddělení budovy v celé šířce od zvalu. Hlavní je zajistit zatečení další vody do zdiva a zajistit přívodní provětrávání sklených prostor. Zdivo nechat ládně vyschnout. To bude při tomto stavu objektu trvat velmi dlouho.

OPĚRNÁ ZEDA - plochovým železem je opěrná zeď ve špatném stavu. Je potřeba ji opravit aby mohla dále plnit svou funkci a účel.

Principy územního plánování evropských měst VOL I



**PRINCIPY
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
EVROPSKÝCH MĚST**

Mezinárodní odborná konference

**09.12.2016
PRAHA**

Rezidence primátora
hl. m. Prahy
Mariánské nám. 1


Přednášející odborníci:
Mark Johnson (Denver)
Julian Jansen (Amsterdam)
Peter Gero (Hamburg)
Martin Klamt (Mnichov)
Wigbert Bengtsson (Fürstenwalde)
Karolina Keyzer (Stockholm)
Ivan Nosek (Köln)
Jiří Klokočka (Gent)
Roman Koucký (Praha)
Jaromír Hainc (Praha)
Kateřina Čechová (Praha)
Irena Fialová (Praha)
Ondřej Boháč (Praha)

Moderuje: Josef Smutný

PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA

Konference je organizována ve spolupráci hlavního města Prahy se spolkem
Člověk a prostor a platformou Metropolitní Praha pod odbornou záštitou Ústavu
urbanismu Fakulty architektury ČVUT

Rodinný dům Únětice




Rodinný dům Kosoř




č.	místnost	m²	podlaha	poznámka
1.01	VSTUP	10,9	betonová dlažba	-
1.02	ZÁVĚŠÍ	6,7	keramická dlažba	-
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,5	keramická dlažba	-
1.04	HALA	9,4	dřevěná prkna	-
1.05	SCHODIŠTĚ	4,0	dřevěná prkna	-
1.06	OBÝVACÍ POKOJ	21,6	dřevěná prkna	-
1.07	KUCHYNĚ	37,0	dřevěná prkna	-
1.08	KOMNORA	2,0	dřevěná prkna	-
1.09	WC	2,8	keramická dlažba	-
1.10	DOMÁCÍ PRÁCE	8,9	keramická dlažba	-
1.11	TERASA	24,3	dřevěná prkna	-
plocha - interier		102,9		
plocha - exteriér		35,2		

TYP	KS	ROZMĚR	MATERIÁL	POZNÁMKA
posuvné/řezné	2	2900 x 1500	hliník	
vyklápné/otvíravé	1	1200 x 1500	hliník	
posuvné	1	3800 x 2250	hliník	
otvíravé	1	1600 x 2250	hliník	
otvíravé/řezné	1	2200 x 2150	hliník	
otvíravé/řezné	3	1200 x 2850	hliník	
otvíravé/řezné	2	7350 x 2300	hliník	rohové
vyklápné/otvíravé	3	1200 x 700	hliník	



Principy územního plánování evropských měst VOL II - Bydlení




**Principy
územního
plánování
evropských
měst
vol. II / bydlení**

Smíme v Praze bydlet?
Mezinárodní odborná konference
28.4.2017, Rezidence primátora
Mariánské nám. 1, Praha

Principy územního plánování evropských měst VOL II - Bydlení



Novostavba vily, Arts and Crafts, Praha - Klánovice



2017


Novostavba vily, Arts and Crafts, Praha - Klánovice



Přednáška a veřejné představení členů Rady architektů města Liberec - TU Liberec - 23.4.2018

2017

Zahrada U Dubu



Rekonstrukce statku, Touboř




Principy územního plánování evropských měst vol.III

20.10.2017 — Praha



člověk a prostor



Krajiny
Pojetí krajin
v plánu města


Rekonstrukce statku, Touboř



Návštěvníký provoz a orientační systém - Národní muzeum


Rozšíření neplacené zóny

- Umožní **pohodlný bezbariérový vstup**
- Umožní pronajímat nejuniverzálnější **pronajímatelný prostor**
- **Zpřístupní šatnu** bez placení
- Vznik **oddychové zóny** a shromažďovacího prostoru
- Umožní využívání Archeoparku jako exteriérové expozice muzea
- Umožní bezbariérový vstup do vedlejších provozů/na soukromé akce bez nutnosti provozu tunelu



LEGENDA:

- neplacená zóna
- placená zóna





2018

Vila Klánovice - arts and crafts



Přednáška a veřejné představení členů Rady architektů města Liberec - TU Liberec - 23.4.2018

2018

Volvo 960 z roku 1991



Přednáška a veřejné představení členů Rady architektů města Liberec - TU Liberec - 23.4.2018



^Liberec

Děkuji za pozornost

Josef Smutný