



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО ЦДО

С.А. Пехова
25 февраля 2019 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КРЫТОЙ ПЛОЩАДКИ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
N 37A

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: крытая площадка с искусственным льдом,
Назначение: нежилое.

1.2. Адрес объекта: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район, город Красновишерск, улица Куйбышева, поз. 11-А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж с технологическим балконом, 2852,2 кв.м.
- часть здания: имеет подвальное помещение.

1.4. Год постройки здания - 2014, последнего капитального ремонта - не проводился, наличие прилегающего земельного участка (да, нет) -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год, капитального – не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова» (МБОУ ДО ЦДО).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11, телефон (факс) (834243)3-00-10, адрес электронной почты: ksk-vishera@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности – государственная.

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского муниципального района Пермского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11, телефон (факс) (834243)-3-06-55, адрес электронной почты: nvruo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности - физическая культура и спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: массовое катание для населения, аренда льда для населения, аренда льда для тренировочного процесса.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения и слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 110 чел., вместимость – 160 чел., пропускная способность - 150 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

1. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут №1, рейсовым автобусом до остановки ул. Победы.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет, обустройства для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГН	Б

1	2	3
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О), ДП-И(Ч)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,О), ДП-И(Ч)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(К,О,Г,У), ДЧ- И (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,У), ДЧ- И (Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(К,О,У), ДЧ-И(Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(К,О,У), ДЧ-И(Г,С)
8	Все зоны и участки	ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г,К)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДП-И(У), ДЧ-И(К,О,С,Г) –выделены контрастным цветом препятствия, имеется доступная информация.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения: 2018г.-2023 г., в рамках адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории крытой площадки с искусственным льдом МБОУ ДО ЦДО.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступ к объекту: повышение доступности для инвалидов с нарушением зрения, слуха.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): повышение значения доступности среды для инвалидов всех категорий.

4.4. Для принятия решения не требуется согласование с Департаментом муниципальных учреждений администрации Красновишерского муниципального района Пермского края.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - прилагается акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от 10.03.2016г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: bezbarierov.permkrai.ru в 2016 году.

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от «22» февраля 2019 г.
2. Акт обследования объекта № 37 от «22» февраля 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО ЦДО

С.А. Пехова
22 февраля 2019 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур

№ 1

Красновишерский
муниципальный район

22 февраля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: крытая площадка с искусственным льдом, назначение: нежилое.

1.2. Адрес объекта: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11 поз. А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж с технологическим балконом, 2852,2 кв.м.;
- часть здания: имеет подвальное помещение.

1.4. Год постройки здания – 2014, последнего капитального ремонта - не проводился, наличие прилегающего земельного участка (да, нет) -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2019 год, капитального – по мере поступления средств.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова» (МБОУ ДО ЦДО).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район, город Красновишерск, улица Куйбышева, 11, телефон (факс) (834243)-3-00-10, адрес электронной почты: ksk-vishera@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности - образование, физическая культура и спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: массовое катание для населения, аренда льда для населения, аренда льда для тренировочного процесса.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения и слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 110 чел., вместимость – 160 чел., пропускная способность - 150 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрут №1, рейсовым автобусом до остановки ул. Победы.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 480 м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть (крутой подъем), обустройства для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О), ДП- И(Ч)	1	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,О), ДП- И(Ч)	2	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(К,О,Г,У), ДЧ- И (С)	3	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,У) ДЧ- И (Г,С)	4	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	32, 31 33. 11, 12. 23. 19 (на экспликации)	

1	2	3	4	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(К,О,У), ДЧ-И(Г,С)	систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(К,О,У), ДЧ-И(Г,С)		14, 15, 16

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДП-И(УК,О), ДЧ-И(Г,С) – входная группа оборудована пандусом, выделены контрастным цветом препятствия, в санитарном узле установлены поручни, имеется доступная информация.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Не нуждается

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения: 2018г.-2023г., в рамках адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории крытой ледовой площадки с искусственным льдом МБОУ ДО ЦДО.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступ к объекту: повышение уровня доступности для инвалидов с нарушением зрения, слуха.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): повышение значения доступности среды для инвалидов всех категорий.

4.4. Для принятия решения требуется согласование с Департаментом муниципальных учреждений администрации Красновишерского муниципального района Пермского края.

4.4.1. согласование на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН не требуется.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры с Управлением капитального строительства и Управлением инфраструктуры администрации Красновишерского муниципального района;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка сметной документации: требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края: bezbarierov.permkrai.ru в 2017 году.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на 3 л.;
2. входа (входов) в здание на 2 л.;
3. путей движения в здании на 2 л.;
4. зоны целевого назначения объекта на 2 л.;

Приложение 1
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 22 февраля 2019 г. N 1

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Крытая площадка с искусственным льдом муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования им. Б.Б.Протасова»,
618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район,
город Красновишерск, улица Куйбышева, поз. 11-А

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации и объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1,2,3	-	ДЧ- И(К,О), ДП-И(Ч)	-	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2,3	-	ДЧ- И(К,О), ДП-И(Ч)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Лестница (наружная)	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	Предусмот реть поручни	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка парковка	есть	3	3	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1,2,3	1,2,3	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	Предусмот реть поручни	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Все зоны и участки	ДП-И(У), ДЧ- И(О,С,Г,К)	1,2,3	1,2,3	Проведение текущего ремонта.

Комментарий к заключению: ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г) – выделены контрастным цветом препятствия, имеется доступная информация, ДУ-(К) – входная группа не оборудована поручнями на пандусе, оказание услуг с помощью посторонних лиц.

Приложение 2
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 22 февраля 2019 г. N 1

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Крытой площадки с искусственным льдом муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования им. Б.Б.Протасова»,
адрес: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район,
город Красновишерск, улица Куйбышева, 11 поз. А.

N п/п	Наименовани е функциональ но- планировочн ого элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/не т	N на план е	N фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержан ие	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	3	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	-	-
2.2	Пандус наружный	нет	-	-	-	ДЧ- И(К,О), ДП-И(Ч)	Предусмот реть пандус	Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1	1	-	ДЧ- И(К,О), ДП-И(Ч)	Нет	Не нуждается

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	-	ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г), ДУ(К)	Нет	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	4	19	-	ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г), ДУ(К)	Нет	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	ДЧ-И(К,О), ДП-И(Ч)	Нет	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Все зоны и участки	ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г,К)	2, 2.1, 4	3, 1, 19	Проведение капитального ремонта.

Комментарий к заключению: ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г) – крыльцо оборудовано поручнями, выделены контрастным цветом препятствия, имеется доступная информация, ДУ-(К) – входная группа не оборудована пандусом, оказание услуг с помощью посторонних лиц, установлена кнопка вызова персонала.

Приложение 3
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 22 февраля 2019 г. N 1

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)

Крытой площадки с искусственным льдом муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования им. Б.Б.Протасова»,
адрес: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район,
город Красновишерск, улица Куйбышева, 11 поз.А.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержа ние	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5	4,19, 20,21	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	Нет	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	6	22	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	Нет	Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	3	19	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	Нет	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	5	4,19, 20,21	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	Нет	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	Нет	Не нуждается

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Все зоны и участки	ДП-И(У), ДЧ- И(О,С,Г,К)	3,5,6	4,19, 20,21,22	Не нуждается

Комментарий к заключению: ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г) – крыльцо оборудовано поручнями, выделены контрастным цветом препятствия, имеется доступная информация, ДУ-(К) – входная группа не оборудована пандусом, оказание услуг с помощью посторонних лиц, установлена кнопка вызова персонала.

Приложение 4 (I)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 22 февраля 2019 г. N 1

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Крытой площадки с искусственным льдом муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования им. Б.Б.Протасова»,
адрес: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район,
город Красновишерск, улица Куйбышева, 11 поз.А.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации и объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	22, 23	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	Нет	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Все зоны и участки	ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г), ДУ(К)	8	22, 23	Не нуждается

Комментарий к заключению: ДП-И(У), ДЧ-И(О,С,Г) – крыльцо оборудовано поручнями, выделены контрастным цветом препятствия, имеется доступная информация, ДУ-(К) – входная группа не оборудована пандусом, оказание услуг с помощью посторонних лиц, установлена кнопка вызова персонала.

Приложение 4 (II)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 22 февраля 2019 г. N 37

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 22 февраля 2019 г. №1

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Крытой площадки с искусственным льдом муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования им. Б.Б.Протасова»,
адрес: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район,
город Красновишерск, улица Куйбышева, 11 поз.А.

N п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на план е	N фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Туалетная комната	есть	9	8,9,11	Площадь помещени я не соответств ует нормам	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	-	технические решения невозможны - организация альтернатив ной формы обслуживан ия
5.2	Душевая/ванн ая комната	есть	10	10,11	Площадь помещени я не соответств ует нормам	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	Оборудова ть поручнями	Текущий ремонт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4	21	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	-	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	-	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		Н на плане	Н фото	
1	2	3	4	5
Все зоны и участки	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	4,9,10	8,9,10,11	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от 22 февраля 2019 г. N1

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Крытой площадки с искусственным льдом муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования им. Б.Б.Протасова»,
адрес: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район,
город Красновишерск, улица Куйбышева, 11 поз.А.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/н ет	N на плане	N фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория)	Содерж ание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Визуальные средства	есть				ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	-	Не нуждается
6.2	Акустические средства	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	-	-	-	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	ДП-И(У), ДЧ- И (О,С,Г), ДУ(К)	-	Не нуждается

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Все зоны и участки	ДП–И(У), ДЧ– И (О,С,Г), ДУ(К)			Не нуждается

Комментарий к заключению:

31
1956.7

САНКОН

8

11

6

8

2

2

3

5






рис.1



рис.2



рис.27




рис.28



рис.37



рис.3



рис.4



рис.5



Рис.6



рис.6

рис.7



рис.8



рис.9



рис.10



рис.11



рис.12



рис.13



рис.14



рис.15



рис.16



рис.17




рис.18



рис.19



рис.20



рис.21



рис.22



рис.23



рис.24



рис.25



рис.26



рис.29



рис.30



рис.31




рис.32



рис.33



рис.34



рис.35



рис.36



Рис.38



Рис.39



Рис 40.



Рис 41

Государственное унитарное предприятие
«Центр технической инвентаризации Пермского края»

ИНВЕНТАРНОЕ ДЕЛО

№ 3746

на здание Крытой лодочной площадки
(домовладение, строение, сооружение и т.д.)
с искусственным льдом

Город (др. поселение) Красновишерск

Район _____

Квартал _____

Улица (пер.) Кудоминская

№ 1-1



Красновишерский филиал ГУП ЦТИ Пермского края

Область (край, республика) *Пермский*Район *Красновишерский*Город (другое поселение) *г.Красновишерск*Сельское поселение *Красновишерское городское поселени*

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ

№ 11А

по ул

Куйбышева

Инвентарный номер	3776					
Номер в реестре жилищного фонда						
Кадастровый номер	59				3776	
	А	Б	В	Г	Д	Е


Паспорт составлен по состоянию на :

17 декабря 2015 г.

(указывается дата обследования объекта учета)



улица Куйбышева




улица Школьная




Handwritten signature

№	Дата	17.12.15
---	------	----------



31
1956,7



Зенес Верис sel

	Крас
	Поз
Дата	Испол
17.12.15	Испол
	Пробел

I. Сведения о принадлежности.

Наименование организации или Фамилия, И., О., владельца	Основание владения	Доля
МАОУ ДО ЦДО		

II. Экспликация площади земельного участка.

По документам	По фактич. использованию	Площадь участка		Незастроенная площадь									
		В том числе		Твердые покрытия			Площадки			Под зелеными насаждениями			
		застроен	незастроен	проезда	трогуара	прочие	Детские	Спортив- ные	Грунт	придомо- вый скве	газон с деревьям	Двор	Огород
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3085	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

III. Описание зданий и сооружений.

Лит ера	Наимено вание	По наружному обмеру		Характеристика конструктивных элементов				
		Формула	Площадь Длина Глубина	Фундамент	Стены	Перекрытия	Крыша	Полы
A	здание Крытой ледовой площадки с искусстве нным льдом	80,52*40,58- 5,67*1,00	2450,2	бетонные столбы	столбы металлические и плиты "СЕНДВИЧ"	металлические	железо, совмещенное с перекрытием	керамическая плитка железобетонное, рез иновое покрытие
а1	Крыльцо	5,67*1,00	5,7	бетонный				керамическая плитка
Ca	дорога	136,06*6,0	816,4	щебеночное основание				асфальтобетонные
1	Забор	200,0	200	металлические столбы	металлические			
	площадка	74,44*7,51+7 5,92	635	щебень				тротуарная плитка



*Серия
Jel*

II. Техническое описание здания или его основной пристройки.

Литера А здание Крытой ледовой площадки Год постройки 2014 Число этажей 2

NN п.п.	Наименование конструктивных документов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
1	2	3
1	Фундаменты	бетонные столбы
2	Наружные и внутренние капитальные стены	столбы металлические и плиты "СЕНДВИЧ"
3	Перегородки	кирпич
4	Перекрытия	чердачные
		металлические
		внутриэтажные
		железобетонные плиты
		подвальные
5	Крыша	железо, совмещенное с перекрытием
6	Полы	керамическая плитка, железобетонное резиновое покрытие
7	Проемы	оконные
		стеклопакеты
	дверные	металлические, деревянные
8		наружная
		гипсокартон, окраска
		внутренняя
		печи
		калориферное
		АГВ
		другое
	центральное отопление	пром. котельные на газе
	электричество	электропитание (проводка скрытая)
	водопровод	водоснабжение центральное
	канализация	канализация центральная
	горячее водоснабжение	горячее водоснабжение центральное
	ванны	--
	газоснабжение	--
	напольные электроплиты	--
	телефон	телефон
	радио	--
	телевидение	--
	сигнализация	--
	мусоропровод	--
	лифт	--
	вентиляция	приточно-вытяжная
10	Крыльца	
	Лестницы	

Физический износ здания в %

0

2018
документы
Иванов В.В.

I. Назначение, техническое состояние и стоимость зданий и сооружений.

Литера	Наименование строений и сооружений	Физический износ (%)	Действительная инвентаризационная стоимость (руб) в ценах 1969 и тек. годов	
A	здание Крытой ледовой площадки с искусственны	0	509533	30383453
Б	Крыльцо	0	71	4234
С	дорога	0	10238	610492
1	Забор	0	4998	298031
	площадка	0	7963	474834
Итого:			532803	31771044

Коэффициент инфляции 59,63

V. Стоимость строений .

Балансовая стоимость _____ руб

Акт балансовая стоимость с учетом износа _____ руб

Исчисленная инвентаризационная стоимость в ценах на 01.01.2015 года **31771044** руб

Примечание:

Перечень документов, прилагаемых к техническому паспорту .

Наименование документа	Масштаб	Число листов	Примечание
2	3	4	5
Постажный план	1:200	2	
Копия к поэтажному плану		1	
План земельного участка	1:500	1	
Технический паспорт здания(строения)		4	

Дата	Исполнил	Подпись	Проверил	Дата	Подпись
12.2015 г.	Останина Е.В.	<i>Е.В. Останина</i>	Копытов В.П.		<i>В.П. Копытов</i>

Паспорт выдан << _____ >> _____ >> 20 ____ г.

Руководитель _____ *И.И. Останина*

Заказчик _____



Копия

Акт